Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **60705**
Nombre.....: **Valdelacasilla©**
Municipios: Leganiel
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1993
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 3,00 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 1,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,00 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 00' 02,7723"	- 3° 00' 07,41432" ±0.002 m
Latitud.....:	40° 08' 27,7839"	40° 08' 23,50350" ±0.002 m
Alt. Elipsoidal...:		781,277 m ±0.014 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	499934,40 m	499824,558 m
Y.....:	4443489,05 m	4443280,732 m
Factor escala....:	0,999600000	0,999600000
Convergencia...:	- 0° 00' 02"	- 0° 00' 05"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 729,536 m. (BP)

Situación:

Situado en terrenos de la finca Valdelacasilla, a unos 700 m. al N. de la casa, en terreno de erial rodeado de labor.



Acceso:

Desde Estremera, por la carretera a Zarza del Tajo, una vez pasado el puente sobre el río Tajo, en el Km. 6,900, se entra a la izquierda por un camino asfaltado, que va a lo largo del Arroyo Calvache; recorridos 7,6 Km. se tuerce a la izquierda por un camino cruzando el arroyo, a los 400 m. se desemboca en otro, se toma a la derecha, dejando a los 1.800 m. uno a la izquierda, a los 3.300 se tuerce a la izquierda y a los 4.300 m., frente a unos árboles, otra vez a la izquierda, dejando después a los 5.500 m. y 5.900 m. dos a la derecha, a los 6.800 m. uno a la izquierda que lleva a la casa, a los 7.200 m. uno a la derecha y a los 7.400 m. se tuerce a la izquierda para dejar el vehículo a los 7.600 m. La señal está a la izquierda.

Observaciones:

Coordenadas NO procedentes de Bloque de Compensación.
Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **060705 Valdelacasilla©** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**