GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

1-abr-2024

Número.....: **61591**
Nombre.....: **Pedriza 2002**
Municipios: Onda
Provincias: Castellón/Castelló
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 2002
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 4,50 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 4,50 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	**ED 50**	**ETRS89**
Longitud.....:		
Latitud.....:		
Alt. Elipsoidal...:		
Cálculos:		

Coordenadas UTM. Huso :

Sistema de Ref.:	**ED 50**	**ETRS89**
X.....:		
Y.....:		
Factor escala....:		
Convergencia...:		

Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Situado en lo alto de la sierra llamada de "Las Pedrizas", en la línea de término común a Alcora y Onda, en la Vereda Real de Aragón.

Acceso:

En la carretera de Alcora a Onda, a 1,35 Km. del cruce de carreteras con la de Castellón a Ribesalbes, en dirección a Onda, cruza un camino asfaltado; a la izquierda indica "Tentadero, Bar, Restaurante, Barbacoa", se toma a la derecha. A 0,3 Km. de este cruce, cruza perpendicular otro camino, queda a la derecha una granja de vacuno y toros. A 0,6 Km. continúa el camino ancho hacia una cantera, a la derecha se deja otro camino estrecho. A 0,8 Km. se toma a la derecha. A 0,9 Km. a la izquierda, dejando a la derecha un entrador a la carretera. A 1,1 Km. se toma por el centro un camino que sube a la cumbre. A 1,3 Km. a la derecha. A 1,7 Km. a la derecha. A 2,1 Km., en línea de cumbre, se deja el turismo y con vehículo T.T. se sigue, bien, por el camino del centro. A unos 400 m., ascendiendo monte a través, se puede llegar con V.T.T. a 20 m. del vértice, en terreno rocoso.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Sustituye al desaparecido 61590 Pedriza.

Estado: 18 de noviembre de 2008
Pilar: Bueno **Base:** Bueno

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.