

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 62335**  
**Nombre.....: Santar Campillo**  
**Municipios: Malpartida de Plasencia**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 27 de mayo de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 04' 08,7125"	- 6° 04' 13,61042" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 55' 42,3915"	39° 55' 38,04160" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		497,182 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	750473,60 m	750350,400 m
Y.....:	4424004,48 m	4423790,665 m
Factor escala....:	1,000372360	1,000371657
Convergencia...:	1° 52' 56"	1° 52' 52"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 443,196 m. (BP)

### Situación:


Situado en parte destacada de la finca Santar Campillo, a pocos metros de la carretera comarcal de Plasencia a Trujillo, en terreno de encinas y alcornocales.

### Acceso:

Desde Plasencia, por la carretera EX-208 hacia Trujillo, en el P.K. 10,6, existe a la izquierda una cancela que indica "Santar Campillo", que da paso a un camino y que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera comarcal, a los 300 m. se deja a la izquierda un camino que va a la casa de Santar Campillo, a los 700 m. se deja a la izquierda un camino y a la derecha unos corrales, a los 1.200 m. se deja un camino a la izquierda, a los 1.500 m. el camino pasa entre dos postes de hormigón y deja un camino a la izquierda, a los 2.000 m. se llega al antiguo vértice, dentro de una zona con muchos árboles y a 2.120 m. está el nuevo vértice, que queda a 8 m. de la carretera comarcal y dentro de una alambrada. Otro acceso sería en el P.K. 12 de la carretera C-524, se puede dejar el vehículo, viéndose desde él el vértice, que queda a 8 m. de la carretera y hay que saltar una alambrada.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

Estado: 01 de marzo de 2002

Pilar: Bueno  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](http://InfoRG.pdf)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062335 Santar Campillo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

