## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 62371

Nombre....: El Mancho de la Portilla

Municipios: Toril Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción......: 20 de junio de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,25 m de diámetro. Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,93 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

#### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 5° 56' 49,2603" - 5° 56' 54,14758" ±0.087 m Latitud....: 39° 51' 13,6158" 39° 51' 09,26104" ±0.094 m Alt. Elipsoidal...: 456,355 m ±0.075 (BP) Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	247876,33 m	247767,133 m
Y:	4415761,28 m	4415555,194 m
Factor escala:	1,000382584	1,000383320
Convergencia:	- 1° 53′ 22″	- 1° 53' 25"
		·

Altitud sobre el nivel medio del mar: 402,557 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en la parte más destacada del cerro conocido por El Mancho de la Portilla, en terreno propiedad de la finca del Palacio de Herguijuela.


#### Acceso:


Desde el Palacio de Herguijuela, por la carretera que conduce a la Presa de Torrejón, a los 7,3 Km., parte un camino hacia la izquierda con un cartel que indica "Las Cansinas", que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera, a los 1.000 m. se toma a la izquierda por una senda, por la que van los postes rotos de un antiguo tendido eléctrico, a los 1.200 m. se llega a un colmenar y a un cortafuegos poco limpio, donde se deja el vehículo, por el cortafuegos, entre jaras se suben 500m con una pendiente muy fuerte hasta llegar al alto y el vértice se encuentra a la izquierda, en terreno rocoso, a unos 300 m. En la cumbre, el cortafuegos está limpio. El tiempo de subida desde el principio del cortafuegos es de 30 minutos.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





#### Observaciones:

Guarda de las Cansinas: Nicolás Tfno. 699 074154

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



# Cartografía de situación

10-may-2025

### Escala 1:25.000

## 062371 El Mancho de la Portilla

## Coordenadas ETRS89. Huso 30

