

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 62375
Nombre.....: Palomas
Municipios: Malpartida de Plasencia
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 22 de mayo de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 55' 57,0157"	- 5° 56' 01,90362" ±0.09 m
Latitud.....:	39° 55' 04,8040"	39° 55' 00,45654" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		337,057 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	249352,29 m	249243,150 m
Y.....:	4422849,82 m	4422643,747 m
Factor escala....:	1,000373436	1,000374167
Convergencia...:	- 1° 52' 58"	- 1° 53' 01"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 283,281 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte más destacada de la finca experimental de Haza de la Concepción, en terreno de encinas.

Acceso:

Desde Malpartida de Plasencia, por la carretera EX-108 hacia Navalmoral de la Mata, en el P.K. 33 a la derecha, está el portón de entrada a la finca experimental Haza de la Concepción, por el que se pasa. Considerando como origen de distancias el portón de entrada, se sigue la pista asfaltada, a los 700 m se deja el palacio a la derecha, a los 2.400 m. se deja un edificio de una granja a la izquierda donde hay que pedir la llave de una cancela que hay mas adelante, a los 2.600 m. se , se toma la pista de la derecha, también asfaltada, a los 3.000 m. se pasa sobre el ferrocarril y nada mas pasarlo sale a la derecha un camino cerrado con puerta y candado, se continúa por él subiendo al alto, donde está el vértice a los 3500 m desde la carretera. Es accesible a cualquier vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Hay que pedir en la finca la llave de una cancela

Estado: 01 de marzo de 2002

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062375 Palomas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

