

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 62395**  
**Nombre.....: Corcho**  
**Municipios: Toril**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 25 de mayo de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 51' 20,0092"	- 5° 51' 24,88983" ±0.099 m
Latitud.....:	39° 55' 41,4353"	39° 55' 37,08925" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		347,639 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	255966,21 m	255857,072 m
Y.....:	4423766,07 m	4423559,915 m
Factor escala....:	1,000333150	1,000333861
Convergencia...:	- 1° 50' 01"	- 1° 50' 04"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 293,937 m. (BP)

### Situación:

Situado en la parte destacada del cerro conocido por corcho, en el cortijo de Mirabel.

### Acceso:

Desde Malpartida de Plasencia, por la carretera EX-108 hacia Navalmoral de la Mata, en el Pk 25,9 sale a la izquierda una pista que va al Cortijo de Mirabel. Desde la casa, sale un camino a la derecha que pasa junto a unas naves. Seguimos derecho este camino durante 1.100 m desde el caserío. Desde aquí, con T.T. y campo a través subimos al vértice que está a 200 m del camino



### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Tiene una mata que tapa el pilar

Estado: 01 de marzo de 2002

Pilar: Bueno  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062395 Corcho

Coordenadas ETRS89. Huso 30

