

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 62623
Nombre.....: Hinojoso
Municipios: Calera y Chozas
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 05' 48,3998"	- 5° 05' 53,23063" ±0.092 m
Latitud.....:	39° 53' 15,9293"	39° 53' 11,59297" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		455,152 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	320711,69 m	320601,906 m
Y.....:	4417479,45 m	4417272,795 m
Factor escala....:	0,999995711	0,999996225
Convergencia...:	- 1° 20' 42"	- 1° 20' 45"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	402,036 m. (BP)	

Situación:



Situado en la parte O. de una loma alargada de poca elevación, en terreno de labor.

Acceso:

Desde Alcañiz, por el camino de Aldeanueva que sale de las escuelas, a 100 m. de éstas se sigue un camino a la derecha. A 1.700 m. se continúa por un camino poco marcado a la derecha hasta los 3.300 m. y en este punto, a la izquierda por un sembrado, se recorren los últimos 250 m. hasta el vértice. Apto para coche en tiempo seco.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062623 Hinojoso

Coordenadas ETRS89. Huso 30

