

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 62681
Nombre.....: Casquera
Municipios: Las Herencias
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,10 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,10 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 54' 56,4431"	- 4° 55' 01,25693" ±0.082 m
Latitud.....:	39° 51' 10,1439"	39° 51' 05,80914" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		574,258 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	336114,78 m	336004,921 m
Y.....:	4413253,11 m	4413046,391 m
Factor escala....:	0,999930638	0,999931106
Convergencia...:	- 1° 13' 40"	- 1° 13' 43"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		521,186 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte central de un cerro amesetado y en el lindero de las fincas La Casquera y Valdecasilla, sin cultivar ni vegetación, excepto algunas retamas.

Acceso:

Desde Las Herencias, por el camino de las escuelas, a 100 m. se toma el camino de la derecha. Recorridos 1.300 m., 1.500 m. y 1.700 m. se dejan caminos a la derecha, respectivamente. Recorridos 2.100 m. y en una bifurcación se deja el turismo. El vértice está 300 m. a la derecha. Apto para vehículo T.T.



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062681 Casquera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

