

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 62943
Nombre.....: Valparaíso
Municipios: Toledo
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 01' 43,6424"	- 4° 01' 48,37208"
Latitud.....:	39° 53' 42,0852"	39° 53' 37,76947"
Alt. Elipsoidal...:		644,792 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1987	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	412043,68 m	411933,801 m
Y.....:	4416688,05 m	4416480,697 m
Factor escala....:	0,999695233	0,999695478
Convergencia...:	- 0° 39' 36"	- 0° 39' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	591,398 m. (BP)	

Situación:
 Situado sobre una loma cubierta de carrascas y encinas, que se alarga de N. a S. perdiendo altura, en la finca Dehesa de Buenavista y a unos 1.500 m. al N.E. del Observatorio Geofísico.

Acceso:
 Desde Toledo, por la carretera N-403 que va a Avila y pasado el Km. 3, se encuentra a la derecha una puerta de barrotes metálicos que da paso a la casa Buenavista. Aquí hay que pedir autorización y guía para ir hasta la señal. Accesible para cualquier tipo de vehículo. La distancia al vértice es de unos 2,5 Km.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Estado: 05 de abril de 2024
Pilar: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062943 Valparaíso

Coordenadas ETRS89. Huso 30

