

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 63093
Nombre.....: Carabineros
Municipios: Cabañas de Yepes
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 31' 52,9524"	- 3° 31' 57,63048" ±0.075 m
Latitud.....:	39° 53' 54,2707"	39° 53' 49,97036" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		772,965 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	454572,62 m	454462,791 m
Y.....:	4416692,36 m	4416484,853 m
Factor escala....:	0,999625403	0,999625528
Convergencia...:	- 0° 20' 27"	- 0° 20' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		721,038 m. (BP)

Situación:
 Situado en la esquina N.O. de una parcela dedicada a cantera y situada en el Km. 7 de la carretera de Ocaña a Cabañas de Yepes.

Acceso:
 Desde el Km. 7 de la carretera de Ocaña a Cabañas de Yepes, a la derecha, antes de entrar a Cabañas, a unos 50 m. al borde de la carretera, hay una entrada a la parcela que es de forma rectangular, en la que la señal ocupa el rincón N.O. Accesible en tiempo seco con cualquier vehículo.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 16 de enero de 2020
Pilar: Desperfectos
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

063093 Carabineros

Coordenadas ETRS89. Huso 30

