

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 63131
Nombre.....: Cámara
Municipios: Villatobas
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 24' 07,4787"	- 3° 24' 12,14479" ±0.073 m
Latitud.....:	39° 51' 35,5310"	39° 51' 31,22793" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		787,856 m ±0.102 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	465607,13 m	465497,225 m
Y.....:	4412357,12 m	4412149,494 m
Factor escala....:	0,999614561	0,999614655
Convergencia...:	- 0° 15' 28"	- 0° 15' 31"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 735,887 m. (BP)

Situación:



Situado en una linde entre tierras de labor, en una zona de baldío estrecha, junto a un hito cuadrangular de piedra caliza.

Acceso:

Desde Dosbarrios, por un camino que sale al S. de la Ermita del Rosario, en el borde E. de la carretera N-VI, conocido por Camino de los Corrales de Carrascosa. Los dos primeros kilómetros están arreglados hasta una bifurcación, donde se sigue el ramal de la izquierda unos 3 Km., en donde en otra bifurcación similar se continúa también por el de la izquierda y desde aquí, a unos 2 Km. se encuentra el vértice, al que se llega en tiempo seco siguiendo una linde entre viña y labor en cualquier vehículo. La linde tiene 80 m. desde el camino a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

063131 Cámara

Coordenadas ETRS89. Huso 30

