## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 63329 Nombre.....: Carrascosa Municipios: Campos del Paraíso

Provincias: Cuenca

Fecha de Construcción.....: 05 de diciembre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

#### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50

Latitud.....: - 2° 45′ 21,8883″ 39° 59′ 56,6770″

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de abril de 1991

ETRS89

- 2° 45' 26,49934" ±0.085 m 39° 59' 52,39961" ±0.08 m

1074,456 m ±0.111 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

ETRS89

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: ED 50

Alteud sobre el nivel medio del mar:

1022,451 m. (BP)


27 - sep - 2018: El vertice ha sido destruido situación:

nuevo Vértice 63330 Carrascosa 2018, Jado en lo alto de la gran loma conocida por La Carrascosa o El Imenar, a unos 5 Km. al S.W. de Carrascosa del Campo, en terreno de

## Acceso:

Saliendo de Carrascosa del Campo, hacia Saelices, en el Km. 5,800, nace un camino a la derecha por el que se sigue, dejando a los 250 m. un camino a la derecha; 200 m. más adelante, en una bifurcación, se gira a la derecha y se continúan 500 m., llegando a otra bifurcación, siguiendo por la derecha 300 m. más; se llega a otra bifurcación, continuando por la derecha y recorriendo 1.100 m. empieza una cerca en la margen derecha del camino, se siguen otros 600 m. con la cerca flanqueando el camino, llegando a una portilla en dicha cerca. Desde aquí, con vehículo T.T., atravesando cultivos, en 600 m. se llega a lo alto de la loma, donde a la derecha se encuentra la señal.





Observaciones:

DESTRUIDO.

Estado: 27 de septiembre de 2018

Pilar: Destruido Informe del estado del Vertice: InfoRG.pdf Base: Destruida

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

### Escala 1:25.000 063329 Carrascosa Coordenadas ETRS89. Huso 30

