Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **63424**
Nombre.....: **Huesa**
Municipios: Altarejos
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 19 de noviembre de 1985
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 1,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,00 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 26' 17,0572"	- 2° 26' 21,61973" ±0.092 m
Latitud.....:	39° 54' 41,3043"	39° 54' 37,02450" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1083,298 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	548030,25 m	547920,580 m
Y.....:	4418158,45 m	4417950,192 m
Factor escala....:	0,999628397	0,999628270
Convergencia...:	0° 21' 38"	0° 21' 35"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1031,327 m. (BP)



Situación:

Situado en una loma redonda, en terreno de labor, lindando con terreno de monte bajo y próximo al mojón de tres términos.

Acceso:

Desde Altarejos se toma la carretera que va a Villarejo Periesteban, recorriendo unos 7 Km. aproximadamente. Pasado el hito kilométrico 24 unos 100 m., se toma un camino que sale a la derecha, recorriendo unos 1.400 m. A partir de aquí se sigue en vehículo T.T. 1 Km., hasta llegar al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **063424 Huesa** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**