

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....:** 65222  
**Nombre.....:** Caganido  
**Municipios:** Jaraicejo  
**Provincias:** Cáceres  
**Fecha de Construcción.....:** 02 de diciembre de 1980  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 0,20 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 46' 59,8251"	- 5° 47' 04,69118" ±0.121 m
Latitud.....:	39° 42' 26,1489"	39° 42' 21,78144" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		790,799 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	261380,04 m	261270,728 m
Y.....:	4399046,46 m	4398840,246 m
Factor escala....:	1,000301014	1,000301708
Convergencia...:	- 1° 46' 44"	- 1° 46' 47"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 736,825 m. (BP)

### Situación:


Situado en la parte más destacada del cerro Caganido, en la finca El Coto, en terreno rocoso.

### Acceso:

Desde Jaraicejo, por la antigua N-V en dirección a Almaraz, en el pk 223,600, sala a la izquierda una pista en buen estado con un cartel que pone "Finca el Coto". Desde aquí, a los 1.100 m se llega a una puerta con el mismo cartel, se pasa ésta y se toma la pista de la izquierda, a los 2400 se deja un camino a la izquierda, a los 3100m se sigue recto en un cruce, a los 5.000 m se llega al caserío del Coto a los 5.100 m se toma el camino de la izquierda que va junto a una tapia, a los 5.500 m, al acabar la tapia se toma el camino de la derecha, a los 6.700 m recto en un cruce de caminos, a los 7.800 m el camino se bifurca en dos que rodean el cerro, se toma el de la izquierda que tiene menos pendiente, a los 9.300 m llegamos a un collado y dejamos el vehículo. desde aquí, andando a la derecha recorreremos 250 m en 10 minutos hasta el vértice. En tiempo seco, con precaución se puede llegar hasta el collado con cualquier vehículo.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

Estado: 01 de marzo de 2002

Pilar: Deteriorado  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

065222 Caganido

Coordenadas ETRS89. Huso 30

