

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 65608**  
**Nombre.....: Quintanilla**  
**Municipios: El Carpio de Tajo**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 16 de octubre de 1975**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,70 m de alto, 2,35 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 1,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 29' 37,5236"	- 4° 29' 42,29884" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 48' 38,3475"	39° 48' 34,01480" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		712,786 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	372133,49 m	372023,486 m
Y.....:	4407884,41 m	4407677,368 m
Factor escala....:	0,999801271	0,999801633
Convergencia...:	- 0° 57' 23"	- 0° 57' 26"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>659,795 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 Situado en la parte más elevada de la Dehesa de Quintanilla, en terreno de labor y a unos 40 m. al S. de la casa de los Sres. de Quintanilla.

**Acceso:**  
 Desde La Puebla de Montalbán, por la carretera C-403 en dirección a San Martín de Montalbán, al llegar al Km. 20,100, nada más pasar el puente sobre el río Tajo, se continúa a la derecha por la carretera que va al pueblo de La Rinconada. A los 3 Km. se cruza el arroyo del Torcón y se entra en la finca Dehesa Nueva. A los 4 Km. se llega a una curva en ángulo recto; aquí se continúa a la izquierda, siguiendo por una pista de tierra, se pasa la Hacienda de los Corazones y a unos 3,2 Km. de pista, en La Bayona, se tuerce a la izquierda, por el camino a la casa de Gualdo, al que se llega a los 7,9 Km. Aquí se sigue por el camino de la Dehesa de Quintanilla, hasta los 9,1 Km., torciendo entonces a la derecha y llegando a los 10,5 Km. a la casa de labranza de Quintanilla. Continuando 1,6 Km. se llega a la casa de los Sres.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

065608 Quintanilla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

