

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 66125
Nombre.....: Picorzo
Municipios: Villarejo de Fuentes
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 46' 18,7378"	- 2° 46' 23,33563" ±0.085 m
Latitud.....:	39° 45' 47,1976"	39° 45' 42,89186" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		975,289 m ±0.108 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	519540,99 m	519431,044 m
Y.....:	4401565,37 m	4401357,194 m
Factor escala....:	0,999604701	0,999604648
Convergencia...:	0° 08' 45"	0° 08' 42"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	923,207 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto de una loma, al S.E. de las ruinas de la Casa del Picorzo, en una linde y rodeado de cereales.

Acceso:
 Saliendo de Villarejo de Fuentes, por la calle "Ronda del Oeste", enfrente sale el carril de Los Cantareros y siguiendo por él, en 5 Km. lleva a las Casas de la Aceñuela, se sigue y al Km. se deja a la izquierda el pozo de San Bartolo. A los 600 m. se sigue por el camino de la izquierda y después de recorrer 1,2 Km., sale a la derecha y en ángulo recto un camino, que en 500 m. lleva al vértice, situado a 25 m. de dicho camino.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

066125 Picorzo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

