

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 67873
Nombre.....: Pie de Villa
Municipios: Cáceres
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 12 de mayo de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 15' 56,1138"	- 6° 16' 00,99979" ±0.114 m
Latitud.....:	39° 33' 59,2385"	39° 33' 54,85163" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		436,106 m ±0.132 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	734905,67 m	734782,577 m
Y.....:	4383286,29 m	4383072,775 m
Factor escala....:	1,000279380	1,000278718
Convergencia...:	1° 44' 33"	1° 44' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	382,002 m. (BP)	

Situación:
Situado en terreno de labor, muy cerca de la casa denominada Pie de Villa.

Acceso:
Desde Cáceres por la carretera EX-390 a Torrejón el Rubio, en el Km. 12,500 sale un camino a la derecha que se toma. Por este camino se van dejando a la izquierda, sucesivamente, los cortijos Patio Lapuente, Palacito, Pie de Zarza, otro cortijo y, por último, a los 4.300 m. de la carretera, está el cortijo Pie de Villa y el vértice.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

067873 Pie de Villa

Coordenadas ETRS89. Huso 29

