

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 67910
Nombre.....: Mesa de la Labradoradora
Municipios: Monroy
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 21 de noviembre de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 11' 10,5671"	- 6° 11' 15,45786" ±0.106 m
Latitud.....:	39° 40' 01,2275"	39° 39' 56,85036" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		504,310 m ±0.107 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	741370,90 m	741247,684 m
Y.....:	4394659,09 m	4394445,440 m
Factor escala....:	1,000317279	1,000316600
Convergencia...:	1° 47' 49"	1° 47' 46"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	450,204 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más destacada del paraje denominado Mesa de la Labradoradora, en terreno de encinas y olivos

Acceso:
 Desde Cáceres, por la carretera CC-912 hacia Torrejón el Rubio, pasado el Km. 35 hay a derecha e izquierda unas cancelas y se toma el camino al que da paso la cancela de la derecha. Considerando como origen de distancias el arranque del camino en la cancela, a los 300 m. se llega a una alambrada, a partir de aquí se pueden seguir dos itinerarios: el primero por el camino que se traía, a los 500 m. se deja a la izquierda un pozo, a los 900 m. se llega a un olivar en donde sale un camino a la izquierda, se sube por el durante 250 m y luego campo a través por una linde entre encinas y olivos a 150 m está el vértice. Este último tramo puede hacerse con vehículo T.T. Los caminos están medio borrados por la hierba. El segundo itinerario, a partir de los 300 m., se hace a pie, recorriendo la alambrada hasta los 600 m., desde donde se domina el vértice, que está a 1.000 m. del origen.
 El M.T.N.25 ofrece diversas posibilidades de acceso

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 En la época de revisión, 4/2002, la carretera está en obras y no tiene Km

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

067910 Mesa de la Labradoradora

Coordenadas ETRS89. Huso 29

