

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 68039
Nombre.....: Valdanzas
Municipios: Deleitosa
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 22 de noviembre de 1979
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 44' 04,2499"	- 5° 44' 09,11286" ±0.114 m
Latitud.....:	39° 39' 19,0961"	39° 39' 14,72367" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		638,689 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	265386,01 m	265276,575 m
Y.....:	4393149,70 m	4392943,429 m
Factor escala....:	1,000277680	1,000278362
Convergencia...:	- 1° 44' 45"	- 1° 44' 48"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	584,650 m. (BP)	

Situación:


Situado en la parte más dominante del paraje denominado Valdanzas, a pocos metros de la línea de término, en terreno de alcornoques, emplazado hacia el N. de Torrecillas de la Tiesa y hacia el E. de Jaraicejo.

Acceso:

Desde Trujillo a Almaraz por la carretera N-V E-90, en el P.K. 228,4, se toma un desvío a la derecha, accediendo al Camino Bajo de Deleitosa. Por él se recorren 6.700 m. Entonces se toma un camino a la izquierda. Pasados 1.500 m de desvía a la izquierda, accediendo al Camino Alto de Deleitosa. Tras 1.400 m. por él, se deja el vehículo. Se salta la valla que queda a la izquierda y desde allí, a pie, campo a través, se llega al vértice, después de recorrer 350 m.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

068039 Valdanzas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

