

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 68123
Nombre.....: Risco Redondo
Municipios: Cabañas del Castillo
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,14 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 26' 48,1461"	- 5° 26' 52,98310" ±0.097 m
Latitud.....:	39° 33' 08,3455"	39° 33' 03,97393" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		1341,398 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	289770,63 m	289660,987 m
Y.....:	4381004,63 m	4380798,361 m
Factor escala....:	1,000144132	1,000144740
Convergencia...:	- 1° 33' 31"	- 1° 33' 34"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1286,938 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del llamado Risco Redondo, sobre roca, emplazado al E. y a 2,5 Km. de Roturas.



Acceso:

Desde Navezuelas, por la carretera hacia Roturas, a 0,3 Km., antes de llegar a una bodega, sale hacia la derecha una pista que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de esta pista en la carretera, a los 2.400 m. se llega al collado, llamado Landrino, donde se deja el vehículo. Desde aquí parte hacia la izquierda una vereda, poco clara, por la cual, andando, se llega al vértice en 1 hora y 20 minutos. Es muy conveniente llevar práctico.

Horizonte GPS:

Despejado

Risco Redondo



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

068123 Risco Redondo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

