# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 68380

Nombre....: Valdeiglesias Municipios: Los Navalmorales

Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 10 de mayo de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

## Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 I

 Longitud......:
 - 4° 36' 19,9397"
 - 4° 36' 24,

 Latitud............
 39° 40' 04,3071"
 39° 39' 58

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de enero de 1983

#### ETRS89

- 4° 36' 24,71435" ±0.085 m 39° 39' 59,96137" ±0.08 m

1064,201 m ±0.083 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

## — Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	362280,42 m	362170,465 m
Y:	4392201,08 m	4391994,227 m
Factor escala:	0,999833494	0,999833885
Convergencia:	- 1° 01' 30"	- 1° 01' 33"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1010,290 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en la parte más alta de la loma de Valdeiglesias, en su extremo N. y próximo a la línea de término de Los Navalmorales con Los Navalucillos. La señal está sobre una roca rodeada de jaras.

#### Acceso:

Desde Los Navalucillos se sale por la calle Toledo y al llegar al Grupo Escolar se sigue por el camino de Toledo, que sale frente al Grupo; se recorren 2.800 m. y se sube a un collado, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, se recorren unos 600 m. hasta llegar a la señal.





#### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

#### Escala 1:25.000

# 068380 Valdeiglesias

#### Coordenadas ETRS89. Huso 30

