

GOBIERNO  
DE ESPAÑAMINISTERIO  
DE TRANSPORTES  
Y MOVILIDAD SOSTENIBLEINSTITUTO  
GEOGRÁFICO  
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....: 69451

Nombre.....: Tejo

Municipios: Requena

Provincias: València/Valencia

Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.

Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

## Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 59' 12,2726"	- 0° 59' 16,66041" ±0.073 m
Latitud.....:	39° 31' 12,2488"	39° 31' 07,97598" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1301,616 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

## Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	673062,77 m	672953,130 m
Y.....:	4376501,47 m	4376292,906 m
Factor escala....:	0,999968737	0,999968297
Convergencia...:	1° 16' 53"	1° 16' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1249,913 m. (BP)


## Situación:

Situado en lo más alto del cerro de su nombre y al lado de una caseta con antena. En el cerro más alto de la Sierra del Tejo.



## Acceso:

Desde Requena, por la carretera VV-6241 que va a Chera, en el P.K. 3 sale un camino, en buen estado, por el que se recorren 2,1 Km. Luego se toma un desvío a la izquierda, pasando el FF.CC. por un puente, recorriendo por este camino, también en buen estado, 1,5 Km. más. En este punto se toma otro camino en peor estado, a la derecha, que pasa después de 150 m. por delante de la Casa de la Roja y comienza a subir por la ladera del monte, llegando con coche hasta los 10,85 Km. desde el origen. En este punto el camino se torna en mal estado y hay que seguir a pie. Se tarda media hora en llegar a la señal, salvando 100 m. de desnivel. Accesible con vehículo T.T.



## Horizonte GPS:

Possible sombra de una caseta con antena.

## Observaciones:

Estado: 01 de enero de 2009

Pilar: Bueno

Base: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)



## Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

069451 Tejo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

