

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 70169
Nombre.....: Gaga
Municipios: Valencia de Alcántara
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....: | - 7° 17' 24,6354" | - 7° 17' 29,59282" ±0.094 m |
| Latitud.....: | 39° 29' 58,0161" | 39° 29' 53,59095" ±0.119 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 463,682 m ±0.11 (BP) |
| Cálculos: | 01 de enero de 1983 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 29 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| X.....: | 647020,94 m | 646898,491 m |
| Y.....: | 4373673,26 m | 4373460,187 m |
| Factor escala....: | 0,999866111 | 0,999865687 |
| Convergencia...: | 1° 05' 16" | 1° 05' 13" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 408,657 m. (BP) | |

Situación:


Situado en la parte más alta de la finca Los Bayones, sobre unas rocas nativas, a unos 500 m. al N. del cortijo del mismo nombre, en terreno de pastos y encinas.

Acceso:

Desde Valencia de Alcántara y en su parte N. sale un camino-pista asfaltado que va a La Herrumbrosa y a Gaga, que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque del camino-pista en la población, a 200 m. se deja un camino a la derecha; a 2.300 m., 3.700 m. y 6.800 m. se cruzan las vías del F.C.; a los 9.450 m. se deja el camino, siguiendo por una cancela a la derecha que da paso a un camino que va al cortijo Los Bayones. Se llega a dicho cortijo y se continúa unos 500 m., llegando junto a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070169 Gaga

Coordenadas ETRS89. Huso 29

