

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **70839**
Nombre.....: **Conveniencias**
Municipios: **Puerto de San Vicente**
Provincias: **Toledo**
Fecha de Construcción.....: **01 de mayo de 1977**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 03' 52,5968"	- 5° 03' 57,39705" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 29' 22,6383"	39° 29' 18,26634" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1056,085 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	322445,02 m	322335,254 m
Y.....:	4373221,89 m	4373015,339 m
Factor escala....:	0,999988132	0,999988640
Convergencia...:	- 1° 18' 48"	- 1° 18' 51"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1001,866 m. (BP)

Situación:

Situado en lo alto del pico "Cota mil uno", sobre unas rocas que levantan unos 4 m. del suelo.


Acceso:

Desde el pueblo Puerto de San Vicente, por el camino de La Mina; desde la salida del pueblo se dejan: un camino a la derecha, otro a la izquierda, tres a la derecha, dos a la izquierda, otro a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha y a 2.400 m. se deja el camino de La Mina a la izquierda; se sigue durante otros 1.000 m. hasta el pie de la sierra y se deja el vehículo. Desde aquí, por una vereda, hasta lo alto del pico. Conviene llegar guía.

Horizonte GPS:

Despejado

Conveniencias



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

070839 Conveniencias

Coordenadas ETRS89. Huso 30

