

**Reseña Vértice Geodésico**

10-may-2025

**Número.....: 70918**  
**Nombre.....: Jetrera**  
**Municipios: Anchuras**  
**Provincias: Ciudad Real**  
**Fecha de Construcción.....: 13 de junio de 1977**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

| Sistema de Ref.:    | ED 50               | ETRS89  |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....:      | - 4° 48' 24,1430"   | - 4° 48' 28,92279" ±0.094 m                                     |
| Latitud.....:       | 39° 28' 35,4895"    | 39° 28' 31,12440" ±0.097 m                                      |
| Alt. Elipsoidal...: |                     | 725,535 m ±0.103 (BP)   |
| Cálculos:           | 01 de enero de 1983 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

| Sistema de Ref.:                      | ED 50           | ETRS89        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| X.....:                               | 344596,93 m     | 344487,025 m  |
| Y.....:                               | 4371291,49 m    | 4371084,873 m |
| Factor escala....:                    | 0,999897322     | 0,999897765   |
| Convergencia...:                      | - 1° 08' 56"    | - 1° 08' 59"  |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 671,297 m. (BP) |               |

**Situación:**


Situado a 300 m. del borde N. de una raña o meseta situada al E. de la de Cascajoso, en terreno de erial que hasta hace 4 años se cultivaba y con un pequeño almendro alrededor.

**Acceso:**

Entrando en Anchuras por una calle que sale del mojón del Km. 34, se pasa una plaza, el Ayuntamiento y la iglesia. Nada más pasar ésta se toma a la derecha hasta pasar el puente y nada más pasarlo, se toma el camino de la derecha durante 1.150 m. En este punto (es un collado) se toma la pista de la derecha y al cabo de 1.900 m. se deja el vehículo; 300 m. al N., por terreno llano, está el vértice.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070918 Jetrera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

