

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 71619**  
**Nombre.....: Canteras**  
**Municipios: La Alberca de Záncara**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 27 de agosto de 1987**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 2,50 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 27' 20,3731"	- 2° 27' 24,92489" ±0.097 m
Latitud.....:	39° 29' 35,8823"	39° 29' 31,55429" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		905,843 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	546808,62 m	546698,597 m
Y.....:	4371736,73 m	4371528,338 m
Factor escala....:	0,999626974	0,999626849
Convergencia...:	0° 20' 46"	0° 20' 43"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	853,836 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la parte más alta de una loma suave, en terreno de cereal y a unos 6 m. del camino del Marañal.

**Acceso:**  
 Desde La Alberca de Záncara, por el camino del cementerio, a los 900 m. se bifurca, se sigue a la derecha por el camino del Marañal y a los 3.900 m. se llega a la altura de la señal, que queda a la derecha.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

071619 Canteras

Coordenadas ETRS89. Huso 30

