

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 72799**  
**Nombre.....: Santa María**  
**Municipios: San Vicente de Alcántara**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 24 de noviembre de 1976**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 52' 49,2665"	- 6° 52' 54,17679" ±0.102 m
Latitud.....:	39° 19' 47,8898"	39° 19' 43,46254" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		514,939 m ±0.105 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	682705,02 m	682582,412 m
Y.....:	4355610,95 m	4355397,793 m
Factor escala....:	1,000010991	1,000010469
Convergencia...:	1° 20' 38"	1° 20' 34"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	460,207 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en el extremo O. de la Sierra de Santa María, sobre un risco de los que forman la divisoria.

**Acceso:**

Desde Alburquerque, por la carretera C-521 a Aliseda hasta el Km. 55, siguiendo a la izquierda por el camino del Puente de Albarragena, que va en dirección N. a lo largo de la margen E. de la Rivera Albarragena. A los 1.200 m. se deja a la derecha un carril que conduce a la casa de Arenosa Alta, donde vive el guía, continuando 3.200 m. y antes de cruzar el arroyo de la Vereda Colorada, se tuerce a la derecha y a los 1.500 m. se llega a la Ermita de Santa María, en ruinas; desde aquí, con vehículo T.T., se sigue por una pista que en dirección N. sube hasta lo alto de la Sierra, estando la señal sobre la roca más alta, que queda a unos 50 m. al E.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

072799 Santa María

Coordenadas ETRS89. Huso 29

