

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 73838
Nombre.....: Navajo I
Municipios: Herencia
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 02 de junio de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 3,11 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 24' 09,2560"	- 3° 24' 13,91867" ±0.068 m
Latitud.....:	39° 18' 53,8533"	39° 18' 49,49080" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		933,980 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	465294,11 m	465183,423 m
Y.....:	4351879,90 m	4351672,158 m
Factor escala....:	0,999614829	0,999614925
Convergencia...:	- 0° 15' 18"	- 0° 15' 21"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	881,371 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte central de la Sierra de Herencia, en el pico Navajo y en terreno de erial y piedras.

Acceso:
 Desde Herencia, por la carretera a Cinco Casas, recorrido 1 Km., se sigue a la derecha por la que va a Villarta de San Juan y, 5,5 Km. después, se entra a la derecha por un carril, que va a la casa de D. Carlos Palmero; desde ésta se continúa hasta el pie del cerro, donde se deja el vehículo. A pie, se sube al collado y de éste, hacia la izquierda, hasta la señal, tardándose 20 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Junto a la señal se ha construido otra excéntrica, para ver el vértice de primer orden Carboneras, consistente en un pilar cilíndrico de 0,20 m. de diámetro por 1,20 m. de altura.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

073838 Navajo I

Coordenadas ETRS89. Huso 30

