

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 74043**  
**Nombre.....: Picarazo 2007**  
**Municipios: Villarrobledo**  
**Provincias: Albacete**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 2007**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

<b>Sistema de Ref.:</b>	<b>ED 50</b>	<b>ETRS89</b>
<b>Longitud.....:</b>	- 2° 42' 14,5296"	- 2° 42' 19,09816"
<b>Latitud.....:</b>	39° 12' 18,6140"	39° 12' 14,26306"
<b>Alt. Elipsoidal...:</b>		
<b>Cálculos:</b>		

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

<b>Sistema de Ref.:</b>	<b>ED 50</b>	<b>ETRS89</b>
<b>X.....:</b>	525555,04 m	525444,751 m
<b>Y.....:</b>	4339660,12 m	4339452,219 m
<b>Factor escala....:</b>	0,999608040	0,999607970
<b>Convergencia...:</b>	0° 11' 13"	0° 11' 11"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	731,800 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en la margen Sur de la carretera N-310, en el P.K. 121.300, entre Tomelloso y Villarrobledo, a 200 m. del cruce de Socuéllamos - Sotuéllamos.

**Acceso:**

Desde Villarrobledo, por la autovía A-43, tomamos la salida 117 en dirección Sotuéllamos. Pasamos la rotonda, seguimos en sentido Sotuéllamos, cruzamos la autovía y llegamos a la siguiente rotonda tomando una vía de servicio paralela a la A-43 en sentido Villarrobledo. Dejamos el coche y accedemos al vértice a pie. El vértice se sitúa dentro de la zona de expropiación de la propia vía A-43 entre la incorporación a la autovía en sentido Villarrobledo y la vía de servicio paralela a la misma.

**Horizonte GPS:**

Despejado.



**Observaciones:**

Sustituye al Vértice 74042 Picarazo que estaba ubicado a unos 63 m.  
 Es necesario el uso de equipos de protección individual para trabajos en altura.

**Estado:** 05 de abril de 2021  
**Pilar:** Bueno  
**Base:** Bueno

Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

074043 Picarazo 2007

Coordenadas ETRS89. Huso 30

