GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **74112**
Nombre.....: **Niña**
Municipios: Villarrobledo
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 10 de diciembre de 1988
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 5,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 5,00 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 28' 03,5160"	- 2° 28' 08,05421" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 12' 26,3747"	39° 12' 22,03181" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		856,851 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	545965,07 m	545854,944 m
Y.....:	4339992,62 m	4339784,681 m
Factor escala....:	0,999626012	0,999625889
Convergencia...:	0° 20' 11"	0° 20' 09"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 804,638 m. (BP)



Situación:

Situado en la zona más elevada del paraje conocido como el Colmenar de la Niña, junto al margen N. de un camino, en terreno de monte alto y encinar.

Acceso:

Desde Villarrobledo, por la carretera que se dirige a Santa Marta y Barrax, se llega al P.K. 13,800, en donde sale un camino a la izquierda en una curva muy cerrada de la carretera. A los 70 m. está la Tinada del Roble y desde ésta y por el camino que sale a la derecha se continúa el acceso. A 700 m. de la carretera se deja un camino a la derecha, 400 m. después se deja otro a la izquierda, 150 m. más adelante se pasa junto a un pozo y a 550 m. de éste se deja un camino a la derecha. A 50 m. de este cruce se encuentra la señal, a la izquierda del camino.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **074112 Niña** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**