

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 75427
Nombre.....: Casas Caídas
Municipios: Villar de Rena
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 26 de octubre de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 46' 55,0681"	- 5° 46' 59,90619" ±0.104 m
Latitud.....:	39° 07' 46,2167"	39° 07' 41,80207" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		326,238 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	259514,41 m	259404,871 m
Y.....:	4334907,22 m	4334701,319 m
Factor escala....:	1,000312115	1,000312816
Convergencia...:	- 1° 45' 23"	- 1° 45' 26"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	272,496 m. (BP)	

Situación:

Situado en el margen E. de un camino y entre dos sifones de una acequia. Está a unos 200 m. de la carretera, en zona parcelada por Colonización.

Acceso:

Desde Villar de Rena, por la carretera a Campo Lugar, a los 4 Km. se cruza la carretera de Puebla de Alcollarín a Casar de Miajadas, se continúa hasta el Km. 11,300, que está unos 800 m. antes de llegar a la Casa de la Vega y se sigue a la derecha por una de Colonización, llegando a los 200 m. a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

075427 Casas Caídas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

