

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 75439
Nombre.....: Águilas
Municipios: Campo Lugar
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 23 de noviembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 43' 51,7087"	- 5° 43' 56,54418" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 09' 59,2083"	39° 09' 54,79877" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		422,320 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	264041,49 m	263931,952 m
Y.....:	4338874,10 m	4338668,180 m
Factor escala....:	1,000285548	1,000286235
Convergencia...:	- 1° 43' 32"	- 1° 43' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	368,524 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo alto de la loma más elevada de la Dehesa de Águilas y a unos 250 m. de la mojonera de las Dehesas de Águilas y de la Palanca.

Acceso:
 Desde el pueblo de Campo Lugar, se toma el camino de la Casa de la Palanca, que tiene una dirección S.-E.; unos 1.200 m. antes de llegar a la Casa de la Palanca y a la derecha se encuentra el vértice, al que se llega en coche.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

075439 Águilas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

