

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 75512
Nombre.....: Repica
Municipios: Navalvillar de Pela
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 16 de julio de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 3,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 27' 34,3137"	- 5° 27' 39,12589" ±0.094 m
Latitud.....:	39° 02' 37,4711"	39° 02' 33,05500" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		750,991 m ±0.121 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	287132,83 m	287023,017 m
Y.....:	4324582,58 m	4324376,516 m
Factor escala....:	1,000157940	1,000158556
Convergencia...:	- 1° 32' 60"	- 1° 33' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		697,093 m. (BP)

Situación:


Situado en la Sierra de Maribáñez, en la cumbre del cerro más alto, llamado Repica.

Acceso:

Desde Orellanita de la Sierra, por la carretera a Navalvillar de Pela, a unos 2,5 Km. se sigue a la derecha por una pista forestal que, próximo a su entrada, tiene un cortijo y a lo largo de la margen izquierda va una alambrada. A los 3 Km. hay una bifurcación y la alambrada dobla; se sigue ésta y a los 300 m. desemboca en otra pista, se sigue a la derecha como 1 Km., llegando a un pedregal que hay a ambos lados de la pista, aquí se deja el vehículo y, a pie, por una senda, se sube hasta la cima, tardándose media hora.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

075512 Repica

Coordenadas ETRS89. Huso 30

