

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 76378
Nombre.....: Pacheca
Municipios: Villarrobledo
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 13 de diciembre de 1988
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 35' 53,9969"	- 2° 35' 58,54851" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 08' 47,5740"	39° 08' 43,22282" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		845,430 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	534710,85 m	534600,628 m
Y.....:	4333189,46 m	4332981,608 m
Factor escala....:	0,999614834	0,999614741
Convergencia...:	0° 15' 13"	0° 15' 010"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		792,999 m. (BP)

Situación:
 Situado en un cruce de linderos, pertenecientes a parcelas de viña y cereal, a unos 900 m. al N. de la casa de la Pacheca.

Acceso:
 Desde Villarrobledo, por la carretera que se dirige a Munera, se llega al P.K. 64,300, en donde sale a la derecha otra carretera con dirección a Sotuélamos. Se continúa por ésta y a 500 m. del cruce sale a la derecha un camino que llega, tras un trayecto de 1,8 Km., a la Casa de la Carrasca; pasada ésta y próximo a ella, se encuentra un cruce de caminos, siguiendo a la izquierda, 400 m. más adelante se continúa a la derecha en una bifurcación, 1.100 m. después se llega a una casa, se sobrepasa ésta y a 100 m. de ella aparece una bifurcación, continuando a la izquierda, para volver a desviarse a la izquierda, a los 100 m., por un carril de sacar la uva de las viñas. A 150 m. del último desvío se deja el vehículo, quedando la señal muy próxima y a la izquierda.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 12 de abril de 2016
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

076378 Pacheca

Coordenadas ETRS89. Huso 30

