

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 76382
Nombre.....: Sotuélamos
Municipios: El Bonillo
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 10 de noviembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 34' 52,6067"	- 2° 34' 57,15281" ±0.082 m
Latitud.....:	39° 02' 35,7913"	39° 02' 31,43357" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		980,346 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	536237,33 m	536127,035 m
Y.....:	4321735,24 m	4321527,486 m
Factor escala....:	0,999616168	0,999616071
Convergencia...:	0° 15' 50"	0° 15' 47"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		927,578 m. (BP)

Situación:


Situado en el punto más elevado de un cerro plantado de almendros que hay al N. de un palomar, en la pedanía de Sotuélamos.

Acceso:

Desde Sotuélamos, saliendo por la antigua carretera de Tomelloso, se recorren unos 700 m., en donde sale a la izquierda un camino que discurre entre almendros. Se entra por él y a 300 m. de la carretera se deja el vehículo, quedando la señal a unos 100 m. a la izquierda, en lo alto del cerro.

Horizonte GPS:

Despejado.



Observaciones:

Las escaleras no están en buen estado, y la barandilla está oxidada. Es necesario el uso de equipos de protección individual para trabajos en altura.

Estado: 12 de abril de 2021

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

076382 Sotuelamos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

