

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 76421**  
**Nombre.....: Cabezuela**  
**Municipios: Munera**  
**Provincias: Albacete**  
**Fecha de Construcción.....: 15 de noviembre de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 26' 43,4512"	- 2° 26' 47,98246" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 01' 48,6349"	39° 01' 44,28061" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1047,363 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	548005,43 m	547895,138 m
Y.....:	4320344,48 m	4320136,712 m
Factor escala....:	0,999628374	0,999628246
Convergencia...:	0° 20' 57"	0° 20' 54"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	994,612 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en el punto más elevado de la Loma de la Cabezuela, en terreno de monte alto.

**Acceso:**  
Desde Munera, por la carretera en dirección a Barrax, se llega al P.K. 460,250, en donde sale a la izquierda un camino por el que se inicia el acceso. A los 100 m. se deja un camino a la derecha y otro más, también a la derecha, 50 m. después. Unos 50 m. más adelante hay un cruce de caminos, continuando de frente y a 150 m. de éste una bifurcación, continuando por la derecha. Aparece otra bifurcación, a 150 m. de la anterior, siguiendo de nuevo por la derecha. A 200 m. de ésta última hay una casa, se sobrepasa y girando a la izquierda, por un carril en mal estado, se llega a la señal, distante 150 m. de la casa.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**  
Las escaleras están deterioradas y la barandilla oxidada. Es necesario el uso de equipos de protección individual para trabajos en altura.

**Estado:** 12 de abril de 2016  
**Pilar:** Bueno  
**Base:** Bueno  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

076421 Cabezuela

Coordenadas ETRS89. Huso 30

