GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

16-ago-2025

Número.....: **77029**
Nombre.....: **Alcira**
Municipios: Alzira
Provincias: València/Valencia
Fecha de Construcción.....: 02 de diciembre de 1987
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,12 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,08 m **de alto,** 0,70 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,08 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 26' 40,7945"	- 0° 26' 45,12092" ±0.012 m
Latitud.....:	39° 09' 16,8051"	39° 09' 12,51806" ±0.015 m
Alt. Elipsoidal...:		85,734 m ±0.018 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	720813,31 m	720703,239 m
Y.....:	4337124,01 m	4336915,503 m
Factor escala....:	1,000200361	1,000199806
Convergencia...:	1° 36' 51"	1° 36' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 35,570 m. (BP)

Situación:

Situado en la terraza de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil.



Acceso:

Para acceder preguntar y solicitar permiso en la Casa-Cuartel de la Guardia Civil.

Horizonte GPS:

Parcialmente cubierto por parte del paramento y las chimenéas de la azotea.

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 10 de mayo de 2013
Pilar: Bueno **Base:** Bueno
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000 | **077029 Alcira** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**