## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 77851

Nombre....: Pegotes de Cámara

**Municipios:** Don Benito **Provincias:** Badajoz

Fecha de Construcción.....: 16 de julio de 1974

Pilar sin centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud...........:
 - 5° 59' 15,5241"
 - 5° 59' 20,36372" ±0.08 m

 Latitud...........................
 38° 51' 53,9987"
 38° 51' 49,55866" ±0.092 m

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de abril de 1988

401,523 m ±0.085 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### — Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	240766,77 m	240657,274 m
Y:	4306111,17 m	4305905,533 m
Factor escala:	1,000427537	1,000428297
Convergencia:	- 1° 52' 33"	- 1° 52' 36"
Altitud ashra al niv	247 COE (DD)	


Altitud sobre el nivel medio del mar: 347,605 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en el punto más alto del cerro Pegotes de Cámara, en terreno de erial perteneciente al cortijo del Manantial Norte.

#### Acceso:

Desde Don Benito, por la carretera a Guareña, sobre el Km. 13, nada más pasar el puente sobre el río Guadamez, se toma el camino que va en dirección S., que pasa próximo al cortijo de Vázquez y que se deja a la izquierda. Se continúa y a unos 300 m. hay un cruce, tomando el camino que sale en dirección S.E. y que conduce al cortijo El Manantial. Al llegar a su entrada se toma el camino que va en dirección N. y a los 600 m. se llega a la altura del vértice, que está a unos 100 m. del camino, a la derecha.



# **NO EXISTE CROQUIS**

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

#### Escala 1:25.000

# 077851 Pegotes de Cámara

Coordenadas ETRS89. Huso 30

