GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **78470**
Nombre.....: **Palo (excéntrica)**
Municipios: Ciudad Real
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....:
Pilar con centrado forzado..: **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: **de alto,** **de ancho.**
Total cuerpos.....: **de** **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

	ED 50	ETRS89
Sistema de Ref.:		
Longitud.....:		
Latitud.....:		
Alt. Elipsoidal...:		
Cálculos:		28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso :

	ED 50	ETRS89
Sistema de Ref.:		
X.....:		
Y.....:		
Factor escala....:		0,999687744
Convergencia...:		- 0° 36' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Situado en la cima de una loma conocida como cerro del Palo, cerca de la estación de quemado de basuras de Ciudad Real, a 5 km del centro de la población.



Acceso:

Desde Ciudad Real por la carretera N-430 en dirección a Piedrabuena, recorridos unos 2.1 km, en el p.k. 303.9, se toma a la derecha por la carretera que conduce a "Las Casas". Por ella, se dejan a mano izquierda una pista (0.6). A los 1.5 se coge a la izquierda una pista. A los 3.95 se continua a la derecha por la carretera que conduce a "Las Casas". A los 4.8 se coge a la derecha un camino y a los 5.05 está la entrada principal de la finca. Por caminos interiores o desde otra puerta más próxima (ver croquis), se llega al vértice después de recorrer unos 6.55 km, aptos para cualquier vehículo en tiempo seco.

Observaciones:

REGENTE. En sus proximidades se encuentra el vértice Palo (78469) de 1er. orden.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf