

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 78870
Nombre.....: Pajar de Marta
Municipios: Alcaraz
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 20 de agosto de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 35' 56,6676"	- 2° 36' 01,20672" ±0.087 m
Latitud.....:	38° 50' 22,7945"	38° 50' 18,42192" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		1054,837 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	534796,70 m	534686,296 m
Y.....:	4299132,94 m	4298925,382 m
Factor escala....:	0,999614908	0,999614815
Convergencia...:	0° 15' 05"	0° 15' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1001,542 m. (BP)

Situación:
 Situado al N.E. del cortijo Pajar de Marta, en la cima de una pequeña loma, en terreno de labor.

Acceso:
 Desde El Bonillo, por la carretera que va a Viveros, en el caserío Venta de Palomar sale un camino a la izquierda, que va al cortijo de "Pajar de Marta" y en vehículo T.T., a 200 m. por terreno de labor, se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

078870 Pajar de Marta

Coordenadas ETRS89. Huso 30

