

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 80192
Nombre.....: Portuguesa@
Municipios: Badajoz
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 28 de mayo de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,17 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Longitud.....: | - 6° 52' 19,6427" | - 6° 52' 24,52679" |
| Latitud.....: | 38° 42' 40,8740" | 38° 42' 36,40419" |
| Alt. Elipsoidal...: | | 342,600 m (CF) |
| Cálculos: | 01 de abril de 1988 | 28 de noviembre de 2004 |

Coordenadas UTM. Huso 29 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 685020,56 m | 684897,477 m |
| Y.....: | 4286967,13 m | 4286754,597 m |
| Factor escala....: | 1,000021535 | 1,000021005 |
| Convergencia...: | 1° 19' 52" | 1° 19' 49" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 286,746 m. (BP)

25 - jul - 2018: El vértice ha sido destruido. Vértice destruido y sustituido por el 80193 - Portuguesa 2018.

Situación:


Situado al borde derecho de la carretera de La Albuera a Valverde de Leganes, en terrenos de labor de la finca La Portuguesa y a unos 300 m. al S. del cortijo.

Acceso:

En la carretera de La Albuera a Valverde de Leganes, en un cambio de rasante, en el P.K. 4,500.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Estado: 25 de julio de 2018

Pilar: **Destruído**
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: **Destruída**

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

080192 Portuguesa@

Coordenadas ETRS89. Huso 29

