

**Reseña Vértice Geodésico** 16-ago-2025

**Número.....: 80300**  
**Nombre.....: Milagros**  
**Municipios: Aceuchal**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 13 de octubre de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,13 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 29' 43,7034"	- 6° 29' 48,56361" ±0.116 m
Latitud.....:	38° 40' 31,4478"	38° 40' 26,98473" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		390,671 m ±0.109 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	717883,90 m	717760,421 m
Y.....:	4283805,33 m	4283592,607 m
Factor escala....:	1,000184600	1,000183980
Convergencia...:	1° 33' 57"	1° 33' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	335,897 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la parte más alta de la llanura conocida por Milagros, sobre una linde que está a unos 20 m. del camino y en terreno de labor.

**Acceso:**  
 Desde Aceuchal, por la carretera de Almendralejo, a los 500 m., por cualquiera de los caminos que salen a la izquierda, se sale al camino de Las Lavernosas, muy ancho y de buen firme; tomando las dos primeras bifurcaciones a la izquierda y la siguiente, a la derecha, conduce al vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000

080300 Milagros

Coordenadas ETRS89. Huso 29

