

Reseña Vértice Geodésico 16-ago-2025

Número.....: 80609
Nombre.....: Marroquín
Municipios: Castuera
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 29 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 29' 58,8887"	- 5° 30' 03,69805" ±0.119 m
Latitud.....:	38° 49' 06,7425"	38° 49' 02,30946" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		482,165 m ±0.107 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	282970,92 m	282860,926 m
Y.....:	4299681,01 m	4299475,155 m
Factor escala....:	1,000180002	1,000180633
Convergencia...:	- 1° 34' 03"	- 1° 34' 06"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	428,251 m. (BP)	

Situación:

Situado en terreno de erial, en la linde entre las dehesas de Marroquín y Degollado y a unos 40 m. de la intersección de esta linde con la de la dehesa de Casablanca.

Acceso:

Desde Castuera, por la carretera a Puebla de Alcocer hasta el Km. 87, siguiendo a la izquierda por el camino de Campanario durante 700 m., quedando el vértice a la derecha, a unos 70 m., que se hacen andando por terreno de erial llano.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000

080609 Marroquín

Coordenadas ETRS89. Huso 30

