

Reseña Vértice Geodésico 16-ago-2025

Número.....: 80626
Nombre.....: Perro
Municipios: Castuera
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 02 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 25' 53,4340"	- 5° 25' 58,23979" ±0.106 m
Latitud.....:	38° 46' 09,7345"	38° 46' 05,29889" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		531,495 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	288746,22 m	288636,075 m
Y.....:	4294063,86 m	4293857,991 m
Factor escala....:	1,000149548	1,000150161
Convergencia...:	- 1° 31' 23"	- 1° 31' 26"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	477,594 m. (BP)	

Situación:
 Situado en terreno de erial, en una pequeña elevación en el paraje denominado "Lomo de Perro" y a unos 400 m. al O. de la casa de Peñalobosa.

Acceso:
 Desde Castuera, por la carretera a Puebla de Alcocer hasta el Km. 87, siguiendo a la derecha por el camino de Peñalobosa. A los 6,5 Km. hay una bifurcación, se sigue por el de la derecha, que es el de Peñalobosa, durante 1.600 m., pasando por la casa de San Antonio, se tuerce de nuevo a la derecha y a los 1.100 m. se llega a la altura del vértice, que está a la derecha del camino, a unos 200 m., que se recorren, a pie, por terreno de erial.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000

080626 Perro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

