

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 80707
Nombre.....: Las Poyatas
Municipios: Zarza-Capilla
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 12 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 09' 14,5912"	- 5° 09' 19,37150" ±0.085 m
Latitud.....:	38° 47' 37,4001"	38° 47' 32,96961" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		909,152 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	312918,41 m	312808,265 m
Y.....:	4296162,13 m	4295956,012 m
Factor escala....:	1,000030971	1,000031510
Convergencia...:	- 1° 20' 60"	- 1° 21' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	855,280 m. (BP)	

Situación:


Situado en la parte central de la Sierra del Toro, en el pico Las Poyatas, que no es el más alto, sobre rocas y a 1,2 Km. al S. de Zarza-Capilla

Acceso:

Desde Zarza-Capilla, por el camino del cementerio, se deja junto a éste el vehículo, continuando, a pie, por el mismo camino durante unos 700 m., tomando después una senda que sale a la izquierda y que va hasta la señal, tardando media hora.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 02 de abril de 2012
Pilar: Destruído
Base: Destruída
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

080707 Las Poyatas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

