

Reseña Vértice Geodésico 16-ago-2025

Número.....: 81755
Nombre.....: Bermejo
Municipios: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 09 de julio de 1988
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 40' 53,6433"	- 1° 40' 58,07121"
Latitud.....:	38° 45' 33,5712"	38° 45' 29,22010"
Alt. Elipsoidal...:		934,726 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1992	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	614558,48 m	614448,396 m
Y.....:	4290966,50 m	4290758,755 m
Factor escala....:	0,999761594	0,999761295
Convergencia...:	0° 49' 32"	0° 49' 29"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	881,405 m. (BP)	

Situación:
Situado en la loma Palomera, al S.E. de la pedanía de Pozo-Cañada.

Acceso:
En el PK-281.3 de la carretera N-301 de Albacete a Murcia, sale un camino a la izquierda que se sigue. A los 0.8 Km tomamos a la derecha, habiendo pasado el ferrocarril, por un camino junto a él que tiene una cadena; se sigue por él hasta los 2.5 Km que se deja el coche. La señal se encuentra a la derecha a 200m. NOTA.- Pedir la llave de la cadena en la casa de labor que se especifica en el croquis.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000

081755 Bermejo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

