


**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 83073**  
**Nombre.....: Corcho**  
**Municipios: Campillo de Llerena; Retamal de Llerena**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 28 de julio de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,27 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,74 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 2,74 m de alto.**



**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 55' 34,0990"	- 5° 55' 38,92661" ±0.114 m
Latitud.....:	38° 33' 15,8079"	38° 33' 11,34819" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		715,942 m ±0.104 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	245002,52 m	244892,694 m
Y.....:	4271460,48 m	4271255,105 m
Factor escala....:	1,000400769	1,000401517
Convergencia...:	- 1° 49' 29"	- 1° 49' 32"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	661,110 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en lo alto de la sierra del Corcho, en la línea límite entre Campillo y Retamal y en terreno de monte bajo.

**Acceso:**  
 Desde Retamal, por la carretera a Hornachos durante 6,6 Km., estando unos 200 m. antes de la Fuente de Torbio, donde se sigue por un camino que, en dirección NO., lleva hasta una casilla. Aquí se sigue por unas rodadas que dejan al pie de los eucaliptos, desde donde, a pie, monte a través, se sube al vértice, tardando unos 20 minutos.

NO EXISTE CROQUIS

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

083073 Corcho

Coordenadas ETRS89. Huso 30

