

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87805
Nombre.....: Carneros
Municipios: Berlanga
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 14 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,27 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 49' 09,2205"	- 5° 49' 14,03174" ±0.114 m
Latitud.....:	38° 15' 19,0779"	38° 15' 14,60198" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		667,487 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	253305,38 m	253195,261 m
Y.....:	4237971,75 m	4237766,647 m
Factor escala....:	1,000349516	1,000350240
Convergencia...:	- 1° 44' 47"	- 1° 44' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	612,554 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto del cerro Carneros, en terreno de labor.

Acceso:
Desde Berlanga se sale a la N-432, de Llerena a Azuaga, se toma en dirección a esta última y a los 200 m., en el Km. 131,400, parte un camino hacia el S. que, siguiéndolo durante 1.800 m., lleva al cortijo Navafría. Continuando desde aquí 1 Km., se llega a la falda de la loma, donde se deja el vehículo. El vértice está a 60 m. al O. del camino, que se recorre campo a través.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087805 Carneros

Coordenadas ETRS89. Huso 30

