

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87825
Nombre.....: Bermejós
Municipios: Berlanga
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 20 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,27 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....: | - 5° 46' 55,7117" | - 5° 47' 00,52014" ±0.114 m |
| Latitud.....: | 38° 15' 59,5908" | 38° 15' 55,11642" ±0.077 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 663,458 m ±0.087 (BP) |
| Cálculos: | 01 de abril de 1988 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |


Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| X.....: | 256588,74 m | 256478,614 m |
| Y.....: | 4239122,48 m | 4238917,347 m |
| Factor escala....: | 1,000329694 | 1,000330407 |
| Convergencia...: | - 1° 43' 26" | - 1° 43' 29" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 608,576 m. (BP) | |

Situación:
Situado en la parte más alta de la loma de Bermejós, en terreno de olivar.

Acceso:
Desde Berlanga, por la carretera N-432 en dirección a Azuaga hasta el Km. 135,800, donde, a la derecha, está la entrada a una finca; se deja el vehículo y, andando 200 m. en dirección S., se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087825 Bermejos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

