

**Reseña Vértice Geodésico**

10-may-2025

**Número.....: 87855**  
**Nombre.....: Castillo Miramonte**  
**Municipios: Azuaga**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,33 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,23 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,23 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 39' 57,8805"	- 5° 40' 02,68267" ±0.087 m
Latitud.....:	38° 15' 18,0373"	38° 15' 13,56366" ±0.058 m
Alt. Elipsoidal...:		687,156 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	266708,09 m	266597,818 m
Y.....:	4237542,10 m	4237336,888 m
Factor escala....:	1,000270279	1,000270962
Convergencia...:	- 1° 39' 05"	- 1° 39' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	632,527 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en las ruinas del Castillo de Miramonte, en la parte alta de la torre más baja de las dos existentes, que es la situada más al S.

**Acceso:**

En las afueras del pueblo de Azuaga, en su parte E. y a unos 200 m. de la última casa. El vehículo hay que dejarlo en la explanada de la ermita de San Blas, a unos 50 m. del castillo.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087855 Castillo Miramonte

Coordenadas ETRS89. Huso 30

